

ANEXO 1. CUADRO DE MEDIDAS DE VISITA SITIO DE OBRAS DEL 22 DE JULIO DE 2024. DENTRO PROCESO DE DECLATORIA DE SINIESTRO POR ESTABILIDAD DE OBRA AL CONTRATO DE OBRA 045 DE 2019

OBSERVACION 1: LA ENTIDAD Y LA INTERVENTORIA SE RATIFICA EN LA CANTIDAD DEL HALLAZGO REALIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL NACIÓN AL CONTRATO DE OBRA No. 045 DE 2019, PLASMADO EN EL NFORME DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2024.

OBSERVACION 2: EL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN OBEDECE A UN REGISTRO DE LOS FALLOS CON MAS DETERIORO VISUAL PERSIBIDO EN LOS SITIOS DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO DE OBRA No. 045 DE 2019, ESTA MEDICIÓN ES UN VALOR PARCIAL DEL CONTENIDO EN EL INFORME DEL HALLAZGO DE LA CONTRALORIA.

TRAMO	DIRECCION	SECCION		AREA M2	REFERENCIA	OBSERVACION
		LONG (m)	ANCHO (m)			
1	CRA 2 CON CALLE 5 ESQUINA	10,0	0,8	8,00	FOTO 1	PAVIMENTO RIGIDO BOCACALLE CENTRO
2	MPIO SOBRE LA YEE	3,1	0,8	2,48	FOTO 2	PAVIMENTO RIGIDO ENTRADA MPIO SUR
3	CALLE 3 No. 1 - 28	4,4	0,8	3,52	FOTO 3	PAVIMENTO RIGIDO COLETOR ENTRADA SUR
4	CALLE 3 No. 1 - 28	1,4	0,6	0,84	FOTO 4	PAVIMENTO RIGIDO COLETOR ENTRADA SUR DOMICILIARIA
5	CALLE 3 No. 1 - 26	3,8	0,8	3,04	FOTO 5	
6	CALLE 3 No. 1 - 26	2,2	1,25	2,75	FOTO 6	DOMICIARIA ANCHO PROMEDIO (1,90 + 0,60)
7	CALLE 3 CON CARRERA 4 ESQUINA	2,5	0,8	2,00	FOTO 7	PAVIMENTO RIGIDO
8	CALLE 3 No. 4 - 100	2,7	0,6	1,62	FOTO 8	DOMICILIARIA - RIGIDO
9	CARRERA 4 No. 4 - 19	1,1	1,4	1,54	FOTO 9	DOMICILIARIA - RIGIDO, BARRIO ALAMOS
10	CARRERA 4 No. 4 - 19	4,1	2,7	11,07	FOTO 10	FRENTE A LA CASA
11	CARRERA 6 No. 4 - 23	7,15	1,4	10,01	FOTO 11	FRENTE ALM CACHARRERIA Y COMRAVENTA, SE OBSERVA SOBRE LA LINEA Y LA NOMENCLATURA MARCA CARRERA 6
12	CARRERA 6 No. 4 - 57	1,4	1,4	1,96	FOTO 12	SE OBSERVA SOBRE LA LINEA Y LA NOMENCLATURA MARCA CARRERA 6
13	CARRERA 6 No. 4 - 66	4,2	0,6	2,52	FOTO 13	SE OBSERVA SOBRE LA LINEA Y LA NOMENCLATURA MARCA CARRERA 6
14	CARRERA 6 No. 4 - 67	2	1,4	2,80	FOTO 14	FRENTE A RANCHO
15	CARRERA 6 No. 4 - 76	3,4	0,6	2,04	FOTO 15	DOMICILIARIA FRENTE LOTE
16	CARRERA 6 No. SIN	8,4	1,4	11,76	FOTO 16	FRENTE POLIDEPORIVO - BARRIO ALAMOS
17	CARRERA 6 No. SIN	3,75	1,4	5,25	FOTO 17	PASO PONTON
18	CARRERA 6 No. 5 - 11	4	1,4	5,60	FOTO 18	
19	CARRERA 6 No. 5 - 19	2,4	1,4	3,36	FOTO 19	
20	CARRERA 6 No. SIN No.	1,2	1,7	2,04	FOTO 20	EN MEDIO DE REDUCTORES
21	CARRERA 6 No. 5 - 34	1,8	1,4	2,52	FOTO 21	
22	CARRERA 6 CON CALLE 5A ESQUINA	3,6	1,8	6,48	FOTO 22	
23	CARRERA 6 No. CALLE 6 - 47	2,8	1,5	4,20	FOTO 23	FRENTE A TALLER
24	CARRERA 6 CON CALLE 6	2,2	1,5	3,30	FOTO 24	FRENTE A C & R MOTOS
25	ESTACION SERVICIO BIOMAX	20	1,5	30	FOTO 25	ANTES DEL REDUCTOR
26	ESTACION SERVICIO BIOMAX	9,6	1,5	14,4	FOTO 26	FRENTE A BILLARES
27	ESTACION SERVICIO BIOMAX	5,1	1,5	7,65	FOTO 27	FRENTE TALLER MOTOS
28	ESTACION SERVICIO BIOMAX	19,2	1,5	28,8	FOTO 28	FRENTE CAFETERIA CHECHOS BARRIO DIVINO NIÑO
29	ESTACION SERVICIO BIOMAX	1,8	1,6	2,88	FOTO 29	FRENTE CAFETERIA CHECHOS BARRIO DIVINO NIÑO
30	ABAJO DE ESTACION TERPEL	1,5	0,6	0,9	FOTO 30	FRENTE A TERPEL CELEBRITY
31	CARRERA 6 No. 2 - 70	3,3	1,5	4,95	FOTO 31	FENTE COMPRA DE CAFÉ ESPECIALES
32	CARRERA 6 No. 2 - 70	1,9	0,6	1,14	FOTO 32	
33	CARRERA 6 No. 2 - 70	5,8	1,5	8,7	FOTO 33	
34	CARRERA 6 No. 2 - 70	1,9	2,1	3,99	FOTO 34	
TOTAL PAVIMENTO RIGIDO				204,11		

ACTA DE COMITE TECNICO
VERSION 6,0


ANEXO 1. CUADRO DE MEDIDAS DE VISITA SITIO DE OBRAS DEL 22 DE JULIO DE 2024. DENTRO PROCESO DE DECLATORIA DE SINIESTRO
POR ESTABILIDAD DE OBRA AL CONTRATO DE OBRA 045 DE 2019


OBSERVACION 1: LA ENTIDAD Y LA INTERVENTORIA SE RATIFICA EN LA CANTIDAD DEL HALLAZGO REALIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL NACIÓN AL CONTRATO DE OBRA No. 045 DE 2019, PLASMADO EN EL NFORME DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2024.

OBSERVACION 2: EL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN OBEDECE A UN REGISTRO DE LOS FALLOS CON MAS DETERIORO VISUAL PERSIBIDO EN LOS SITIOS DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO DE OBRA No. 045 DE 2019, ESTA MEDICIÓN ES UN VALOR PARCIAL DEL CONTENIDO EN EL INFORME DEL HALLAZGO DE LA CONTRALORIA.

PAVIMENTO FLEXIBLE						
TRAMO	DIRECCION	SECCION		AREA M2	REFERENCIA	OBSERVACION
		LONG (m)	ANCHO (m)			
1	CALLE 2 No. 1B - 25	36,0	0,8	28,8	FOTO 35	BARRIO CIUDAD JARDIN - SALIDA MPIO SUR
2	CALLE 2 No. 1B - 25	5,0	2,0	10		CUADRO
3	YEE (ENTRADA MUNICIPIO)	5,0	3,0	15	FOTO 36	CRUCE ENTRADA MUNICIPIO SUR, ROTURA
4	DESPUES DE POZO (TRES PUNTOS)	3,5	1,5	5,25		OCASIONADA EN BUSQUEDA DE POZO
5	TOTAL PAVIMENTO FEXIBLE			59,05		EXISTENTE

ELABORADO:


Ing. CESAR AUGUSTO GONZALEZ RODRIGUEZ
Delegado por la Interventoria
SOTA LTDA


Ing. YESID ROJAS PEÑA
Delegado por la Entidad Contratante
AGUAS DEL HUILA S.A.E.S.P