

ANEXO DOS: REGISTRO FOTOGRAFICO
VISITA SITIO DE OBRAS DEL 22 DE JULIO DE 2024. DENTRO PROCESO DE DECLATORIA
DE SINIESTRO POR ESTABILIDAD DE OBRA AL CONTRATO DE OBRA 045 DE 2019



FOTO 1
CARRERA 2 CON CALLE 5 ESQUINA



FOTO 2, 3, 4, 5 Y 6
CARRERA 3 No. 21 – 28
ENTRADA SUR



FOTO 7
CALLE 3 CON CARRERA 4 ESQUINA





FOTO 8
CALLE 3 No. 4 – 100
ACOMETIDA DOMICILIARIA




FOTO 9 - 10
CARRERA 4 No. 4 – 16



FOTO 11
CARRERA 6 No. 4 - 23



FOTO 12 Y 13
CARRERA 6 No. 4 – 57 Y 66

....llevamos más que agua.
Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aguasdelhuila.gov.co
Neiva – Huila (Colombia).



FOTO 14 Y 15
CARRERA 6 No. 4 – 67 Y 76




FOTO 16
CARRERA 6 No. SIN No.
POLIDEPORTIVO




FOTO 17
CARRERA 6 No. SIN No.
ANTES PASO PONTON





FOTO 18 Y 19
CARRERA 6 No. 5 – 11 Y 19.
DESPUES PASO PONTON

....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).




FOTO 20 Y 21
CARRERA 6.
EN MEDIO DE REDUCTORES

...llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).



FOTO 22
CARRERA 6 CON CALLE 5A ESQUINA.



FOTO 23 Y 24
CARRERA 6

....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).








FOTO 25, 26, 27, 28 Y 29
CARRERA 6 .



**FOTO 30, 31, 32, 33 Y 34
CARRERA 6 . CALLE 2**

PAVIMENTO FLEXIBLE






FOTO 35
CALLE 2 No. 1B – 25
BARRIO EL JARDIN

....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aguasdelaHuila.gov.co
Neiva – Huila (Colombia).










FOTO 36
YEE ENTRADA AL MUNICIPIO SUR



VISTA DE MACROMEDIDOR DE 6" SIN FUNCIONAR


 Ing. CESAR AUGUSTO GONZALEZ RODRIGUEZ
 Delegado por la Interventoría
 SOTA LTDA


 Ing. YESID ROJAS PEÑA
 Delegado por la Entidad Contratante
 AGUAS DEL HUILA S.A.ES.P